
Discarica Rifiuti Speciali non pericolosi

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)

Fascicolo dei rilievi fotografici

Luogo di esecuzione dei rilievi: **Via Nerino Garbuio, Montignoso(MS)**

Date sopralluoghi: **09/08/2017, 11/10/2017, 18/12/2017, 30/01/2018 e 15/02/2018**

Eventuali documenti a cui il fascicolo è associato/allegato:

Rapporto di Ispezione n. 17/2018

Esecutore dei rilievi: **Scarselli - Baroni**


Controllo AIA 2017 **RIA n. 17/2018**

Il presente fascicolo è composto da 12 pag. (23 fotografie)

Lucca, 31/01/2018



Fotografia 1: ingresso discarica.



Fotografia 2: lavaggio pneumatici.



Fotografia 3: pesa.



Fotografia 4: panoramica discarica al sopralluogo del 09/08/2017.



Fotografia 5: panoramica discarica al sopralluogo del 11/10/2017.



Fotografia 6: area primo livello strada di accesso alla zona di coltivazione a + 43m slm.



Fotografia 7: area secondo livello, zona in coltivazione.



Fotografia 8: area secondo livello, zona in coltivazione.



Fotografia 9: area secondo livello, zona in coltivazione al 9/8/2017.



Fotografia 10: area secondo livello, zona in coltivazione ingresso eternit.



Fotografia11: area secondo livello, completamento dell'argine tessuto non tessuto, argilla contro il monte.



Fotografia 12: area secondo livello, completamento dell'argine tessuto non tessuto, argilla contro il monte.



Fotografia 13: area secondo livello, zona in coltivazione al 11/10/2017.



Fotografia 14: area secondo livello, zona in coltivazione al 18/12/2017.



Fotografia 15: piazzale completato a +43 m slm.



Fotografia 16: vasca stoccaggio percolato.



Fotografia 17: punto di scarico percolato alle autobotti che lo trasportano come rifiuto.



Fotografia 18: campionamento pozzi acque sotterranee verifica monitoraggio 11/10/2017.



Fotografia 19: campionamento pozzi acque sotterranee verifica monitoraggio 11/10/2017.



Fotografia 20: campionamento rifiuto in ingresso 18/12/2017, CER 19.12.09 "*minerali (sabbia, rocce)*".



Fotografia 21: campionamento rifiuto in ingresso 18/12/2017, CER 19.12.09 "*minerali (sabbia, rocce)*".



Fotografia 22: campionamento rifiuto in ingresso 18/12/2017, CER 19.12.09 "*minerali (sabbia, rocce)*".



Fotografia 23: punto di gestione flusso percolato vasca o scarico in fognatura.