

Oggetto: relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2016 presso la ditta Programma Ambiente Apuane S.p.A.

Alla Programma Ambiente Apuane S.p.A.
PEC: paaspa@pec-mail.it

Alla Regione Toscana Direzione Ambiente – Energia
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Comune di Montignoso
PEC: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Al Comune di Pietrasanta
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Si trasmette in allegato la relazione sulle attività di controllo effettuate nel corso dell'anno 2016, in riferimento a quanto previsto dalla determina n° 3744 del 29/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, ed al piano di monitoraggio e controllo modificato con emissione di DD n. 611 del 17/02/2016 da parte della Regione Toscana, da cui sono tratti gli esiti di seguito riportati.

Le attività di controllo ordinario, oggetto del presente rapporto conclusivo, sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM 24/04/2008 (decreto tariffe).

ESITI

Il controllo AIA 2016 ha confermato alcune delle problematiche rilevate anche nel controllo 2015 relativamente alla verifica della gestione dei rifiuti. Non sono rispettate le percentuali prescritte nei rapporti tra rifiuti inerti e rifiuti contenenti amianto previsti in autorizzazione, rispettivamente in 70% e 30%. In merito si è proceduto ad inviare informativa all'Autorità Giudiziaria.

In riferimento alla determinazione dell'amianto aerodisperso si può concludere che:

Nell'area di pesa e nella zona degli uffici la concentrazione rilevata risulta inferiore a 0,1 ff/l. La ricerca di fibre di amianto aerodisperse, grazie all'utilizzo della tecnica in SEM, ha evidenziato la presenza di fibre di amianto nell'area di scarico dei RCA, per una concentrazione di 0,1 ff/l. Pur se in concentrazione molto bassa, la presenza di amianto in aria, rilevata nella postazione prossima al piazzale di scarico e messa a dimora RCA, è tuttavia un indice di rilascio di fibre, che potrebbe essere attribuibile alla movimentazione dei RCA in fase di scarico e di messa a dimora del rifiuto.

Come già evidenziato nel controllo AIA degli anni precedenti il limite quantitativo in ingresso indicato in autorizzazione è riferito a volume/sei anni, i nostri conteggi si basano su un confronto annuale degli ingressi ricavati dai dati MUD e riferiti in peso, si rimanda alla Regione ogni valutazione di merito.

Il piano di monitoraggio e controllo è stato eseguito; nel report sono riportati i risultati delle misure di emissioni sonore effettuate nel dicembre 2013. Tale controllo era previsto con periodicità biennale dalla determina DD 880 del 24/03/2012, autorizzazione di rinnovo, entrata in vigore nell'ottobre 2012, **per cui il controllo effettuato nel 2013 doveva essere ripetuto nel 2015.**

Si chiede alla ditta di verificare se la mancanza di dati aggiornati sul report sia dovuta effettivamente

alla mancanza di effettuazione del controllo analitico, e di fornire i dati delle misure del 2015 se presenti; si chiede inoltre di motivare l'eventuale mancato controllo.

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in sito, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

Nei verbali di campionamento e nei successivi rapporti, sono descritte nel dettaglio le procedure e i metodi utilizzati dall'ARPA per le indagini e i controlli analitici effettuati.

TABELLA CONCLUSIVA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Non Conformità

n.	Matrice ambientale	Rilievo	Tipo di rilievo <i>(Non Conformità Violazioni normativa ambientale /Azione di miglioramento)</i>	Note
1	Gestione rifiuti	Non sono rispettate le percentuali prescritte nei rapporti tra rifiuti inerti e rifiuti contenenti amianto previsti in autorizzazione, rispettivamente in 70% e 30%.	Non conformità	Per le irregolarità sopra riscontrate si è proceduto ad inviare informativa all'A.G.

Il Responsabile del Dipartimento ARPAT¹

Dr. Gigliola Ciacchini

Allegati:

Relazione

Rapporto di ispezione della UO RAM di ARPAT con allegati

Verbali del campionamento:

- n. 20160930-00189-1
- n. 20160930-00280-1
- n. 2016-0708-01205-1 POSTAZIONE UFFICI;
- n. 2016-0708-01205-2 POSTAZIONE PIAZZALE PESA;
- n. 2016-0708-01205-3 POSTAZIONE PIAZZALE DI SCARICO MOCF
- n. 2016-0708-01205-4 POSTAZIONE PIAZZALE DI SCARICO SEM

Verbale di ispezione:

- n° 155 del 8/07/2016
- n° 164 del 28/07/2016

Rapporti di prova:

n° 2016-11642,	n° 2016-11643,
n° 2016-11644,	n° 2016-11645,
n° 2016-11646,	n° 2016-11647,
n° 2016-11648,	n° 2016-4747,
n° 2016- 4749,	n° 2016-4750,
n° 2016-4751,	n° 2016-4752,
n° 2016-4753,	n° 2016-4754,
n° 2016-4755,	n° 2016-9734,
n° 2016-9735,	n° 2016-9736,

¹ "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

n° 2016-9737,
n° 2016-9739,
n° 2016-9741.

n° 2016-9738,
n° 2016-9740,